

● 調査対象

- 材質 ・ 鉄、ステンレス、アルミ、他
- 形状 ・ 丸パイプ、角パイプ、平板、H鋼(条件によります。)

● 調査実績一覧

国の機関		自治体	
北海道地方	2件	近畿地方	3件
東北地方	2件	中国地方	1件
北陸地方	2件	総数:	4件
関東地方	2件		
東海地方	1件		
近畿地方	4件		
四国地方	6件		
中国地方	6件		
九州地方	7件		
沖縄地方	1件		
総数:	33件		

民間	
関東地方	1件
東海地方	2件
近畿地方	3件
中国地方	1件
総数:	7件

実績本数: 4000本以上

● 調査条件と注意点

- 自然条件 ・ 降雨、降雪の場合は調査不可
・ 気温 0~40℃(推奨)
- 現場条件 ・ システムと調査員2名が立ち入れる場所が必要
・ 交通量の多いところでは、安全確保のための誘導員が必要な場合があります。
- 対象物の条件 ・ 鋼部にセンサーを直に接触させられること
(貼り紙や塗装劣化などがあると正確な調査ができない場合があります。前処理などで測定が可能となることもあります。)

支柱路面境界部調査システム

「キズミー1」

NETIS(新技術)登録No. KT-130057-VE



株式会社 リンク

本社/ 〒591-8033
大阪府堺市北区百舌鳥西之町2丁597-2
TEL 072-257-8730 FAX 072-257-8731
E-mail info@klink.co.jp
http://www.klink.co.jp
営業所/東京・兵庫

取り扱い店

株式会社ユーティス
TEL: 0836-32-2475
山口県宇部市常盤台2-16-1
(山口大学工学部敷地内)
FAX: 0836-32-2476
E-mail: yutis@yutis.info

掘削せずに鋼製支柱埋設部の腐食を調査

近年、全国各地で鋼製の照明柱、標識柱、信号柱等(以下、鋼製支柱)の倒壊や劣化した標識柱に、車両が接触し倒壊するなどの人的被害や車両事故が多数報告されています。

これらの多くは高度成長期にインフラ整備の一環として、鋼製支柱の埋設が行われましたが、経年による腐食による減肉や、繰り返し応力による材料割れなどが原因と思われます。


早急な、鋼製支柱の調査及びメンテナンスが必要となっています。

● 腐食調査の手順と問題点

現在、目視調査で異常があった支柱の路面境界部や埋設部の調査は、掘削して行われています。

この場合、軽微な腐食の支柱も一度掘削し、埋め戻すという作業が必要となり、工期とコスト及び調査時の交通規制などの問題が発生しています。

そこで、事前に埋設部の腐食の度合いを調査し、スクリーニング調査することで、掘削、検査、埋戻し作業を削減できるシステムを開発いたしました。



「キズミー 1」

NETIS(新技術)登録No. KT-130057-V

● 特徴

- 掘削せずに鋼製支柱埋設部の腐食調査が可能
- 約2名の調査員で行うため道路規制等が削減可能
- 教育を受けることで現場技術者が調査可能
- 簡易型超音波調査装置なので持ち運びが容易

● 調査原理

垂直波モード、SH波モードの異なる2種類の超音波を同時に送受信させ、データを取り込む事ができます。垂直モードでは探触子に当たった箇所の板厚の推定、SH波モードでは、地中にある腐食の位置を検出できます。



● システム構成機器・仕様

● 構成機器

超音波発生・受信部	: 1台
データ収録、解析用パソコン	: 1台
超音波センサー	
垂直波・SH波モードセンサー	: 1式
センターケーブル 高効率ケーブル	: 2m
接触媒質	: 1個
キズミー1 ソフト	: 1式
ACアダプター類	: 1式

● 仕様

センサー周波数	: 垂直波モード: 1MHz~10MHz SH波モード: 1MHz~10MHz
AD変換	: 5MHz~25MHz
AD分解能	: 16bit
データ取得長	: 95,000(MAX)
電源	: リチウムイオン電池(12V)
使用時間	: 8時間以上(最大充電時)
大きさ	: 本体 340×320×120 (mm)
重量	: 5.5kg(付属品を含む)

